


PUMAGUA INFORMA:

RESULTADOS MONITOREO (abril 2024)

Sitio	Quincena 1	Quincena 2
Dispensador Biblioteca	1.55	Acceso cerrado
Dispensador Edificio B Coordinación de servicios	0.66	Acceso cerrado
Dispensador Edificio C	1.55	Acceso cerrado
Dispensador Jardín Central del Conjunto Norte	1.54	Acceso cerrado
Dispensador Edificio B	1.36	Acceso cerrado
Dispensador Puente/tren	1.36	Acceso cerrado
Dispensador Anexo de Ingeniería, Edificio R	0.60	0.54
Dispensador Anexo de Ingeniería, Edificio T	0.59	0.70
Dispensador Anexo de Ingeniería, Entrada camino verde	1.53	0.80
Dispensador Anexo de Ingeniería, Edificio W	1.08	0.71
Dispensador Anexo de Ingeniería, entre Edificio I y J	1.27	0.80
Dispensador Anexo de Ingeniería, Edificio H	Sin botón	Sin botón
Dispensador Anexo de Ingeniería, Edif. M Auditorio Sotero Prieto	0.58	0.70
Dispensador Anexo de Ingeniería, Edificio O	0.63	0.51
Dispensador Anexo de Ingeniería, Edificio Q	0.82	0.81



*Límites permisibles de cloro residual libre incluidos en la "NOM-127-SSA1-2021 Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua"

